Dichtsatz 610331

Volvo Ø055 Ø095



Zusammenstellung des Dichtsatzes		
Abstreifer	A055.00x 63.00x 4/7 AP-P38	
Nutring	NR055.00x 70.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung	GSS055.00x 70.10x 6.30	
Führungselement Stange	FR055.00x 60.00x24.80 HGW	
O-Ring Stangenführung	O088.49x 3.53 90Shore	O095.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR088.49x 3.53	
Kolbendichtung	GK095.00x 74.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O053.98x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR095.00x 90.00x 9.70 HGW	
Diverse	Madenschraube M10x16	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker birrer mehr als hydraulik