Dichtsatz 610381

Volvo Ø110 Ø230



Zusammenstellung des Dichtsatzes	
Abstreifer	A110.00x120.00x 7/10 AS
Nutring	NR110.00x125.00x14.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	FR110.00x118.00x29.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O208.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR215.00x230.00x 2.10
Kolbendichtung	K230.00x210.00x16.00
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR230.00x221.00x39.70 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker birrer mehr als hydraulik