

Dichtsatz 610001

Hitachi Ø045 Ø075



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS	
Nutring	NR045.00x 65.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O069.50x 3.00 90Shore	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.60	
Kolbendichtung		
O-Ring Kolben	O058.00x 5.30	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR075.00x 70.00x 6.00 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik