

# Dichtsatz 610003

Hitachi Ø045 Ø085



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 57.00x 7/10 AS	
<b>Nutring</b>	NR045.00x 65.00x12.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O079.50x 3.00 90Shore	O084.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 85.00x 1.30	
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 69.50x 6.30	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.00x 80.00x 6.00 WR	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik