

Dichtsatz 610007

Hitachi Ø050 Ø090



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	A050.00x 60.00x 4.20 AS
Nutring	NR050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O084.50x 3.00 90Shore	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.30	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00	
O-Ring Kolben		
Stützring	FR090.00x 84.00x 12.30 HGW	
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik