

Dichsatz 610012

Hitachi Ø060 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 8/11 AS	
Nutring	NR060.00x 75.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung	NR060.00x 75.50x 5.80	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O089.50x 3.00 90Shore	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK095.00x 79.50x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR095.00x 90.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik