


Dichtsatz 610027

Hitachi Ø080 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS
Nutring	NR080.00x 95.00x 9.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	GS080.00x95.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.90
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik