

# Dichtsatz 610029

Hitachi Ø085 Ø125



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 99.00x 8/11 AS		
<b>Nutring</b>	NR085.00x100.00x 9.00		
<b>Stützring</b>	SR085.00x100.00x 3.00		
<b>Schockdichtung</b>	GS085.00x100.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O114.00x 5.70 90Shore	O129.50x 3.00 90Shore	O124.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR115.00x125.00x 1.80	SR125.00x135.00x1.80	
<b>Kolbendichtung</b>	KE125.00x103.00x15.00		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>			
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik