

Dichtsatz 610032

Hitachi Ø090 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS
Nutring	NR090.00x105.00x10.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O124.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR125.00x130.00x 1.30
Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10
O-Ring Kolben	
Stützring	SR130.00x124.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR130.00x125.00x 8.00 HGW FR130.00x122.00x 8.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik