

# Dichtsatz 610033

Hitachi Ø090 Ø135



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS
<b>Nutring</b>	N090.00x105.00x 9.00
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.50x 5.80
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O124.00x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	K135.00x112.00x16.00
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR135.00x128.00x 9.70 HGW FR135.00x127.00x9.50 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik