

Dichtsatz 610037

Hitachi Ø095 Ø145



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS
Nutring	N095.00x110.00x 9.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O134.00x 5.70 90Shore
Stützring	
Kolbendichtung	K145.00x122.00x16.00
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR145.00x138.00x14.80 HGW FR145.00x137.00x 9.70 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik