

# Dichtsatz 610053

Hitachi Ø150 Ø215



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A150.00x170.00x10/14 AS
<b>Nutring</b>	NR150.00x170.00x12.00
<b>Stützring</b>	SR150.00x170.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	GS150.00x165.50x6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O198.00x 8.40 70Shore
<b>Stützring</b>	SR200.00x215.00x 2.00
<b>Kolbendichtung</b>	GK215.00x194.00x 8.10
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR215.00x209.00x19.80 HGW FR215.00x207.00x 9.70 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik