


Dichsatz 610060

Hitachi Ø030 Ø055



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A030.00x 42.00x 6/9 AS-DKB	
Nutring	NR030.00x 40.00x 8.00 UNI-W	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O049.50x 3.00 90Shore	O053.78x 1.78 70Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK055.00x 39.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik