

# Dichsatz 610062

Hitachi Ø035 Ø055



## Zusammenstellung des Dichsatzes

|                               |                             |                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Abstreifer</b>             | A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB |                       |
| <b>Nutring</b>                | NR035.00x 45.00x 8.00       |                       |
| <b>Stützring</b>              | SR035.00x 45.00x 1.70       |                       |
| <b>Schockdichtung</b>         |                             |                       |
| <b>Führungselement Stange</b> |                             |                       |
| <b>O-Ring Stangenführung</b>  | O054.50x 3.00 90Shore       | O049.50x 3.00 90Shore |
| <b>Stützring</b>              | SR062.00x 67.00x 1.75       |                       |
| <b>Kolbendichtung</b>         | GK055.00x 39.50x 6.30 GK-1  |                       |
| <b>O-Ring Kolben</b>          |                             |                       |
| <b>Stützring</b>              |                             |                       |
| <b>Führungselement Kolben</b> | FR055.00x 50.00x 6.30 WR    |                       |
| <b>Diverse</b>                |                             |                       |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik