


Dichtsatz 610066

Hitachi Ø035 Ø065



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR035.00x 45.00x 8.00	
Stützring	SR035.00x 45.00x 1.50	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O065.00x 3.00 70Shore	O060.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR060.00x 65.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK065.00x 49.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben	O055.00x 3.00 70Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik