

Dichsatz 610067

Hitachi Ø040 Ø065



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR040.00x 55.00x10.00	
Stützring	SR040.00x 55.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O065.00x 3.00 70Shore	O060.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR060.00x 65.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK065.00x 49.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR065.00x 60.00x 9.60 WR	LBB040.00x 44.00x30.00
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik