

Dichsatz 610070

Hitachi Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR040.00x 60.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O070.00x 3.00 70Shore	O065.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR067.00x 72.00x 1.50	
Kolbendichtung	GK070.00x 54.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben	O021.82x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik