

Dichsatz 610080

Hitachi Ø055 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Abstreifer | A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB | |
| Nutring | NR055.00x 75.00x12.00 | |
| Stützring | | |
| Schockdichtung | | |
| Führungselement Stange | | |
| O-Ring Stangenführung | O085.00x 3.00 70Shore | O090.00x 3.00 70Shore |
| Stützring | SR085.00x 90.00x 1.50 | SR088.00x 92.00x 1.50 |
| Kolbendichtung | GK090.00x 74.50x 6.30 GK-1 | |
| O-Ring Kolben | O024.99x 3.53 90Shore | |
| Stützring | | |
| Führungselement Kolben | | |
| Diverse | | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik