

Dichtsatz 610085

Hitachi Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR070.00x 85.00x 9.00	
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00	
Schockdichtung	GS070.00x 85.50x 6.30 GS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 70Shore	O095.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30 K38	
O-Ring Kolben		
Stützring	SR100.00x 95.00x 2.50	
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 6.30 HGW	FR100.00x 92.00x 6.00 PTFE2
Diverse	Metall Scheibe 49.00x 73.00x 0.30	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik