

# Dichtsatz 610092

Hitachi Ø080 Ø110



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x 9.00
<b>Stützring</b>	SR080.00x 95.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O105.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR105.00x110.00x 1.20
<b>Kolbendichtung</b>	GK110.00x 89.00x 8.10 GK-1
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	FR110.00x105.00x 2.50
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø70mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik