

Dichtsatz 610103

Hitachi Ø090 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR090.00x105.00x 9.00
Stützring	SR090.00x105.00x3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O125.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR125.00x130.00x 1.30
Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	FR130.00x124.00x 3.00
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik