

Dichsatz 610107

Hitachi Ø095 Ø135



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	N095.00x115.00x12.00	
Stützring	SR095.00x115.00x 3.00	
Schockdichtung	NR095.00x110.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O130.00x 3.00 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR130.00x135.00x 1.30	
Kolbendichtung	K135.00x112.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O075.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR135.00x130.00x 9.60 HGW	FR135.00x127.00x 9.50 PTFE2
Diverse	Sprengring Ø110	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik