

Dichsatz 610300

Volvo Ø032 Ø050



Zusammenstellung des Dichtsatzes

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abstreifer | A032.00x 40.00x 5/7 |
| Nutring | NR032.00x 42.00x 7.30 |
| Stützring | |
| Schockdichtung | GS032.00x 39.30x 3.20 |
| Führungselement Stange | FR032.00x 35.00x 3.90 WR |
| O-Ring Stangenführung | O049.50x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR050.00x 55.00x 1.30 |
| Kolbendichtung | GK050.00x 39.00x 4.20 GW |
| O-Ring Kolben | O014.00x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR135.00x129.00x 3.00 |
| Führungselement Kolben | FR050.00x 45.00x 5.60 WR |
| Diverse | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik