


Dichtsatz 610301

Volvo Ø032 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A032.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR032.00x 42.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR032.00x 36.00x19.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR058.00x 63.00x 1.30
Kolbendichtung	K063.00x 47.00x19.40/32.20
O-Ring Kolben	O032.00x 3.00 90Shore O022.00x 1.60 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Sicherungsring 33x45x1.7/4.8 Madenschraube M5x10

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik