

Dichtsatz 610302

Volvo Ø032 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A032.00x 44.00x 7/10 AS
Nutring	NR032.00x 46.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR032.00x 37.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20
O-Ring Kolben	O031.00x 3.50 90Shore
Stützring	SR032.00x 38.00x 1.40
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik