


Dichsatz 610303

Volvo Ø032 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Abstreifer | A032.00x 44.00x 7/10 AS |
| Nutring | NR032.00x 46.00x10.00 |
| Stützring | |
| Schockdichtung | |
| Führungselement Stange | FR032.00x 37.00x 9.70 HGW |
| O-Ring Stangenführung | O084.50x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR085.00x 90.00x 1.30 |
| Kolbendichtung | GK090.00x 74.50x 6.30 |
| O-Ring Kolben | O031.34x 3.50 90Shore |
| Stützring | SR032.00x 38.00x 1.40 |
| Führungselement Kolben | FR090.00x 84.00x12.40 HGW |
| Diverse | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik