Dichtsatz 610306

Volvo Ø035 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer A035.00x 45.00x 7/10

Nutring NR035.00x 43.00x 6.30

Stützring

Schockdichtung

Führungselement Stange FR035.00x 40.00x 9.70 HGW

O-Ring Stangenführung O056.74x 3.53 90Shore O061.20x 2.62 90Shore

Stützring SR056.74x 3.53

Kolbendichtung GK063.00x 52.00x 4.20 OK

O-Ring Kolben O025.07x 2.62 90Shore

Stützring SR025.07x 2.62

Führungselement Kolben FR063.00x 58.00x 9.70 HGW

Diverse Stoppmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG Gewerbezone 31 6018 Buttisholz Tel. 041 984 10 84 info@birrer-hydraulik.ch www.birrer-hydraulik.ch

