


Dichsatz 610307

Volvo Ø036 Ø063



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A036.00x 44.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR036.00x 44.00x 6.30
Stützring	SR036.00x 44.00x 1.50
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR036.00x 41.00x 5.30 WR
O-Ring Stangenführung	OE057.50x 63.00x 4.50
Stützring	
Kolbendichtung	GK063.00x 52.00x 4.20
O-Ring Kolben	O025.07x 2.62 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 5.60 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik