

Dichtsatz 610311

Volvo Ø040 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS	
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O056.74x 3.53 90Shore	O061.20x 2.62 90Shore
Stützring	SR056.74x 3.53	
Kolbendichtung	GK063.00x 47.50x 6.30 OK	
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore	
Stützring	SR029.75x 3.53	
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 9.70 HGW	
Diverse	Stopfmutter M27x2	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik