

Dichtsatz 610314

Volvo Ø040 Ø080



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS	
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR40.00x 44.00x19.60 HGW	
O-Ring Stangenführung	O074.50x 3.00 90Shore	O080.00x 1.50 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30	
Kolbendichtung	K080.00x 60.00x22.40/35.10	
O-Ring Kolben	O026.30x 3.00 90Shore	O038.00x 3.00 90Shore
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	Sicherungsring	Madenschraube M5x10

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik