

Dichtsatz 610315

Volvo Ø045 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS
Nutring	NR045.00x 55.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GS045.00x 55.70x 4.20
Führungselement Stange	FR045.00x 50.00x27.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore FPM
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	K070.00x 50.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik