


Dichtsatz 610316

Volvo Ø045 Ø080



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS
Nutring	NR045.00x 60.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR45.00x 49.00x24.60 HGW O077.00x 2.00 90Shore
O-Ring Stangenführung	O072.62x 3.53 90Shore O077.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR072.62x 3.53
Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR080.00x 76.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16 POM Propfen

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik