

# Dichtsatz 610317

Volvo Ø045 Ø085



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 55.00x 7/10 AS	
<b>Nutring</b>	NR045.00x 55.00x 8.00	
<b>Stützring</b>	SR045.00x 55.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	NR045.00x 60.50x 5.80	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB045.00x 50.00x30.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O079.20x 5.70 90Shore	O089.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 90.00x 1.80	
<b>Kolbendichtung</b>	GK085.00x 64.00x 8.10 OK	
<b>O-Ring Kolben</b>	O037.69x 3.53 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR037.69x 3.53	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR085.00x 79.00x24.80 HGW FR085.00x 77.00x 6.00 PTFE	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik