


Dichsatz 610322

Volvo Ø050 Ø085



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x 24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O075.10x 3.53 90Shore O084.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR075.09x 3.53
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30 GWK
O-Ring Kolben	O050.00x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR085.00x 80.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik