

Dichtsatz 610326

Volvo Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O089.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x1.70
Kolbendichtung	K100.00x 75.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik