

# Dichtsatz 610330

Volvo Ø055 Ø090



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A055.00x 69.00x 8/11 AS	
<b>Nutring</b>	NR055.00x 71.00x12.00	
<b>Stützring</b>	SR055.00x 71.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	GSS055.00x 70.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O079.20x 5.70 90Shore	O089.50x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 90.00x 1.70	
<b>Kolbendichtung</b>	K090.00x 75.00x11.00	
<b>O-Ring Kolben</b>	O047.22x 3.53 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR047.22x 3.53	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR090.00x 84.00x24.80 HGW FR090.00x 82.00x 6.00 PTFE	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik