

Dichsatz 610339

Volvo Ø065 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 75.00x 7/10 AS
Nutring	NR065.00x 80.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR065.00x 70.00x34.60 HGW
O-Ring Stangenführung	O117.00x 3.53 90Shore O120.37x 2.62 90Shore
Stützring	SR117.00x 3.53
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x10.30 GWK
O-Ring Kolben	O064.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x120.00x 9.50 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik