

# Dichtsatz 610345

Volvo Ø070 Ø125



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR070.00x 85.00x11.50	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O114.10x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR115.00x125.00x 1.70	
<b>Kolbendichtung</b>	K125.00x100.00x25.40/38.10	
<b>O-Ring Kolben</b>	O042.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR043.00x 48.00x 1.30	
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik