

Dichtsatz 610356

Volvo Ø080 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR080.00x 95.00x12.00		
Stützring			
Schockdichtung	GSS080.00x 95.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O139.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70		
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK		
O-Ring Kolben	O079.50x 3.00 90Shore		
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.30		
Führungselement Kolben			
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik