

# Dichtsatz 610357

Volvo Ø080 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x12.00		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>	GSS080.00x 95.10x 6.30		
<b>Führungselement Stange</b>	FR080.00x 85.00x17.70 HGW		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.10x 5.70 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.70		
<b>Kolbendichtung</b>	K150.00x135.00x18.00 Spez.		
<b>O-Ring Kolben</b>	O049.50x 3.00 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR050.00x 55.00x 1.30		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x24.80 HGW		
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik