

Dichtsatz 610362

Volvo Ø090 Ø135



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS
Nutring	NR090.00x105.00x10.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB090.00x 95.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O124.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 2.00
Kolbendichtung	GK135.00x114.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O074.00x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR135.00x128.00x24.80 HGW FR135.00x127.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik