

Dichtsatz 610364

Volvo Ø090 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O139.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik