

# Dichtsatz 610367

Volvo Ø090 Ø180



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x100.00x 7/10 AS
<b>Nutring</b>	NR090.00x105.00x11.50
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GSS090.00x105.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	FR090.00x 96.00x24.80
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O164.00x 8.40 70Shore
<b>Stützring</b>	SR165.00x180.00x 2.70
<b>Kolbendichtung</b>	GK180.00x159.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O090.00x 5.00 PU
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR180.00x173.00x24.80 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik