

Dichtsatz 610378

Volvo Ø110 Ø165



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x10.00
Nutring	NR110.00x125.00x10.00
Stützring	SR110.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR110.00x125.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB110.00x115.00x50.00
O-Ring Stangenführung	O149.00x 8.40 90Shore
Stützring	SR150.00x165.00x 2.70
Kolbendichtung	GK165.00x144.00x 8.10
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 70Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR165.00x159.00x29.80 HGW FR165.00x157.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik