

Dichsatz 610395

Volvo Ø045 Ø070



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS-PU
Nutring	NR045.00x 55.00x 7.00 UNI
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR045.00x 50.00x12.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O063.09x 3.53 90Shore O069.52x 2.62 70Shore
Stützring	SR063.09x 3.53
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20 GWK-9
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 70Shore
Stützring	SR044.04x 3.53 2x
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x12.70 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik