

# Dichtsatz 610418

Volvo Ø080 Ø150



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 90.00x 7/10 AS
<b>Nutring</b>	NR080.00x 95.00x11.50 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-1
<b>Führungselement Stange</b>	FR080.00x 85.00x18.00 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.10x 5.70 70Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 1.70
<b>Kolbendichtung</b>	GK150.00x129.00x 8.10 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	O080.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR080.00x 85.00x 1.30
<b>Führungselement Kolben</b>	FR150.00x143.00x22.00 HGW
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik