

# Dichtsatz 610422

Volvo Ø090 Ø135



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR090.00x105.00x10.00 UNI
<b>Stützring</b>	SR090.00x105.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR090.00x105.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O124.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	K135.00x112.00x16.00 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	O074.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR135.00x128.00x25.00 HGW FR135.00x127.00x 6.00 PTFE
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik