

Dichtsatz 610425

Volvo Ø090 Ø190



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-1
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x24.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O175.00x 8.40 70Shore O158.34x 3.53 FPM
Stützring	SR175.00x190.00x 2.10
Kolbendichtung	GK190.00x169.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O090.00x 5.00 PU
Stützring	
Führungselement Kolben	FR190.00x183.00x25.00 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik