

# Dichtsatz 610702

Komatsu Ø040 Ø070



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 52.00x 6 AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR040.00x 52.00x 8.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS040.00x 51.00x 3.20 GSX	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O059.69x 5.34 70Shore	O070.00x 3.50 70Shore
<b>Stützring</b>	SR059.69x 5.34 SPR	
<b>Kolbendichtung</b>	GK070.00x 59.00x 4.20 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O031.34x 3.53 70Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR070.00x 65.00x 9.50 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik