

Dichtsatz 610713

Komatsu Ø050 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	A045.00x 55.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O085.00x 3.00 90Shore	O080.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.20	
Kolbendichtung	K085.00x 70.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O020.22x 3.53 90Shore	
Stützring	O015.60x 1.78 90Shore	
Führungselement Kolben	FR085.00x 79.00x12.60 HGW	
Diverse	O012.42x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik